ODA H901
ODA H101











1  X1	2  X1	3  X2	4  X2	5  X1
6  X1	7  Ø2.8 X1	8 X1	9  X1	10  X1
11  X1	12  X2	13  X1	14  X1	15  X1
16  X1	17 X1	18  X1	19  X1	20  X1
21 X1	22  X1	23 X1	24 X2	25  X2
26  X6	27  M4*20 X14	28  ST4*16 X12	29  ST4*12 X14	30 X10
31  ST4*30 X4	32  X4	33  X1		

step1:



step2:



step3:



step4:



step5:



step6:



step7:



step8:



step9:



step10:



step11:



step12: